



MAZDA CX-3 2.0 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-
системи охолодження		-	-	●	-	●	-
випаровувальної системи		-	-	-	●	-	-
паливopроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
захисних чохлах привідних валів		-	-	●	-	●	-
системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)		-	●	●	●	●	●
стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,8	1,9	1,0	1,9	0,8
Вартість робіт, грн з ПДВ		492	656	1 558	820	1 558	656

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 645	5 137	9 700	7 553	9 700	5 137
		Supra-X 0w20***	6 454	6 946	11 509	9 362	11 509

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	164	164	-	164	164
	фільтра салону	-	246	-	246	-	246
	свічок запалювання	-	328	328	328	328	328
Регулювання	світла фар	-	-	-	328	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) Mazda SG1	-	-	2 745	-	2 745	-
	гальмівних колодок передніх	8 678					
	гальмівних колодок задніх	7 632					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 805					
	щітки склоочисника переднього правого	1 115					
	щітки склоочисника заднього	1 484					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.