



MAZDA CX-9 2.5T AT



Карта технічного обслуговування

| Перелік обов'язкових регламентних робіт | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 6 рік | 7 рік | 8 рік | 9 рік | 10 рік |
|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км | 105 000 км | 120 000 км | 135 000 км | 150 000 км |
| Заміна | моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | масляного фільтра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| | фільтра салону | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | свічки запалювання | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| | гальмівної рідини | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1 | У разі занурення редуктора у воду | | | | | | | | | |
| охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22) | через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років | | | | | | | | | | |
| Перевірка | приводних ременів | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| | системи охолодження | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | свічок запалювання | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| | паливопроводів та шлангів | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | випаровувальної системи | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| | рівня та щільності електроліту АКБ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | стоянкового гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівних дисків та колодок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | рульового керування, з'єднань | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | підвіски та шарнірних з'єднань | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | захисних чохлах привідних валів | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | системи вихлопу | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| стану кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Затяжка | болтів та гайок шасі і кузова | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Норматив часу виконання, годин | | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 2,0 |
| Вартість робіт, грн з ПДВ | | 902 | 1 394 | 1 148 | 1 394 | 902 | 1 640 | 902 | 1 394 | 1 148 | 1 640 |

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

| Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ | Ultra 5w30* | 5 864 | 11 742 | 6 110 | 21 913 | 5 864 | 10 594 | 5 864 | 21 913 | 6 110 | 10 594 |
|--|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Перевірка | повітряного фільтра | 164 | 164 | 164 | - | 164 | 164 | 164 | - | 164 | 164 |
| | фільтра салону | 164 | - | 164 | - | 164 | - | 164 | - | 164 | - |
| Регулювання | світла фар | - | - | - | 328 | - | - | - | 328 | - | - |

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

| | | |
|--------|---------------------------------------|--------|
| Заміна | мастила в задньому диференціалі | 1 217 |
| | гальмівних колодок передніх | 12 327 |
| | гальмівних колодок задніх | 8 933 |
| | щітки склоочисника переднього лівого | 2 161 |
| | щітки склоочисника переднього правого | 1 807 |
| | щітки склоочисника заднього | 1 475 |

* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард Транс Груп"
Україна, м. Житомир
просп. Незалежності, 168А/1
Тел.: +38 (0412) 433 111
www.mazda.zhitomir.ua