



# MAZDA 6 2.5 AT Turbo

(з 2021 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км		
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	●	-	-	
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	264	264	264	264	264
<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
<b>Норматив часу виконання</b>	годин	0,6	1,4	1,7	2,3	1,7	1,6	
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	396	924	1 122	1 518	1 122	1 056	
<b>Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру</b>								
<b>Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>		<b>Ultra 5w30**</b>	<b>3 351</b>	<b>4 143</b>	<b>6 759</b>	<b>12 515</b>	<b>6 759</b>	<b>4 275</b>

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	-	132	132	-	132	132
	фільтра салону	-	198	-	198	-	198
	свічок запалювання	-	264	264	264	264	264
<b>Регулювання світла фар</b>		-	-	-	264	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

<b>Заміна</b>	гальмівних колодок передніх	7 111
	гальмівних колодок задніх	9 633
	щітки склоочисника переднього лівого	1 233
	щітки склоочисника переднього правого	1 574
	щітки склоочисника заднього	

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

**Ціни дійсні станом на 10.08.2023. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**