



MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік		2 рік		3 рік		4 рік		5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км				
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду									
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км									
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)									
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	паливopроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		492	738	1230	820	1230	820	1230	820	1230	738
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 645	5 219	8 937	7 248	8 937	7 248	8 937	7 248	5 219
		Supra-X 0w20***	6 454	7 028	10 746	9 057	10 746	9 057	10 746	9 057	7 028

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	164	164	-	164	164
	фільтра салону	-	246	-	246	-	246
	свічок запалювання	-	328	328	328	328	328
Регулювання	світла фар	-	-	-	328	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

	гальмівних колодок передніх	8 842
	гальмівних колодок задніх	9 341
	щітки склоочисника переднього лівого	1 805
	щітки склоочисника переднього правого	1 501
	щітки склоочисника заднього	1 341

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард Транс Груп"
Україна, м. Житомир
просп. Незалежності, 168А/1
Тел.: +38 (0412) 433 111
www.mazda.zhitomir.ua